



Hendlex

TAR & GLUE REMOVER

Удалитель битума и клеевых загрязнений

500 мл, 5 л, 20 л

Hendlex Tar & Glue Remover эффективно растворяет въевшийся битум, асфальт и клеевые загрязнения без агрессивного скрабирования, хлорированных растворителей и другой жёсткой химии. Удаляет остатки этикеток, скотча и следы наклеек, оставляя поверхность чистой без повреждения лакокрасочного покрытия, стекла, молдингов, резины, пластика и колёс.

СВОЙСТВА

- Безопасен для защитных покрытий; протестирован со всеми покрытиями HENDLEX.
- Эффективно растворяет битум, асфальт, остатки этикеток, следы скотча и наклеек.
- Удаляет загрязнения без агрессивного скрабирования.
- Не содержит вредных хлорированных растворителей и другой жёсткой химии.
- Безопасен для лакокрасочного покрытия, стекла, молдингов, резины, пластика и колёс.
- Эффективно удаляет битум и другие подобные загрязнения, не оставляя следов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Убедитесь, что поверхность сухая и прохладная на ощупь.
2. Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами.
3. Распылите средство непосредственно на загрязнённую поверхность.
4. Удалите размягчённые загрязнения чистой микрофибровой салфеткой.
5. При сильных загрязнениях при необходимости повторите обработку.
6. После очистки смойте остатки средства автомобильным шампунем с водой.
7. Тщательно выстирайте использованные салфетки.

ВНИМАНИЕ!

- Температура нанесения: от 0 °C до +40 °C.
- Условия хранения: от +5 °C до +40 °C.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами.
- Беречь от детей.
- Держать вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр и открытого огня.

Опасные вещества: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Меры предосторожности: При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вызывать рвоту. Хранить в хорошо проветриваемом месте, в прохладе. Утилизировать содержимое и упаковку через уполномоченные организации.